

塩釜地区消防事務組合消防庁舎等建設事業建築工事

番号	図面番号	質疑	御回答
		(造成)	
		<その他>	
1		概略工程表では造成工事を完了させてから建築工事に着工するようになっていますが、造成工事は建物部分も含めてGL ラインまで造成を完了させて、その後杭地業工事・土工事でGL ラインから掘削を開始するものと考えて宜しいのでしょうか。	建築工事にて掘削を行う部分は必ずしもGLラインまで造成を完成させる必要はないと考えております。
2		参考数量表、外構工事の造成整地工事で盛土(B 種)発生土9,420m ³ 有りますが、どこから発生する土なのでしょうか。不足すると思われる盛土は購入土と考えれば宜しいのでしょうか。ご指示下さい。	切土及び建築工事の根切等による発生土と考えてください。
3		参考数量表、庁舎棟など建築工事の土工事から発生する発生土は、場内敷均しなっています。舗装する部分以外に敷き均すものと考えれば宜しいでしょうか。ご指示下さい。	盛土等に使用するものと考えてください。

番号	図面番号	質疑	御回答
番号	図面番号	質疑	御回答
4		庁舎棟など杭地業工事から発生する発生土は、場内敷均 しと見て宜しいでしょうか。	場外へ運搬・処分と考えてください。 また、舗装する部分以外に敷き均すものと見れば宜しい でしょうか。ご指示下さい。
5	共A-01 図	参考数量表、訓練棟毎に発生土の処理方法が敷均しと 場外搬出に使い分けられています。特記に記載の処理 指定業者にて処理する理由を教えてください。(共A-01 図)	設計上は特記に記載の処理業者にて予算を見込んでおります。 契約後、協議により変更も可能と考えてください。
		(庁舎棟)	
6	庁A-18	庁舎棟建具LSD101b の数量について。建具表で10か 所ですが、建具キープランから数えるとLSD101b×3か所、	LSD101b×3か所、LSD101b'×6か所と考えてください。
	庁A-19	LSD101b'×6か所の計9か所と異なります。	
	庁A-25図	建具キープランの数量を正と見て宜しいでしょうか。	
		ご指示下さい。(庁A-18・19・25 図)	

番号	図面番号	質疑	御回答
番号	図面番号	質疑	御回答
		(訓練棟)	
7	訓A-17	主訓練棟、外部足場床・立上りは塗膜防水の上に赤色塗 装と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
	訓A-35図	ご指示下さい。(訓A-17・35 図)	
8	訓A-35	主訓練棟、ロープ擦れ防止金物が訓練用設備詳細図3 でL=6800が1か所ありますが、ロープ擦れ防止金物詳細図 では2か所と異なります。1か所を正と考えて宜しいでしょ うか。ご指示下さい。(訓A-35・36 図)	お見込みの通りです。
	訓A-36 図		
9	訓A-18	副訓練棟1、1階平面詳細図CY1 通側に土間コンクリート2800 ×1000 とありますが、1階床梁伏図には表記がありません。 不要と考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。 (訓A-18・S-141 図)	お見込みの通りです。
	S-141 図		

番号	図面番号	質疑	御回答
番号	図面番号	質疑	御回答
10	訓A-20 訓A-26 図	副訓練棟2、屋上平面詳細図DX1 通にアルミ製手摺(床支持) がありますが、詳細が不明です。雑詳細図(1)のアルミ製手摺 に倣って宜しいでしょうか。また、手摺高さはH=800と考え て宜しいでしょうか。併せてご指示下さい。(訓A-20・26 図)	お見込み通りです。 (外構)
11	G-01 図	外構配置図にa 縁石150×150 79.5m とありますが、参考 数量書では見当たりません。 必要と考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。(G-01 図)	縁石C型片面180/210×300×600と読み替えてください。 (共通)
12	共A-11 図	現況図、敷地内に下水道施設のボックスカルバートがあるように 見受けられます。これは既存のままで施工するように考 のでしようか。ご指示下さい。(共A-11 図)	お見込み通りです。